



TRAVAUX CONNEXES REMEMBREMENT

- LEGENDE**
- ① Hols ou Mur élévation inférieure à 0,50m
 - ② Hols plus Mur élévation inférieure à 0,50m
 - ③ Talus avec hols élévation supérieure à 0,50m
 - ④ Talus sans hols élévation supérieure à 0,50m
 - ⑤ Chemin à remettre en culture, sans hols ni mur
 - ⑥ Chemin à remettre en culture, bordé de hols ou de murs
 - ⑦ Fossé
 - ⑧ Rubseau à aménager
 - Hols à conserver
 - Détachement balle ou terrain avec végétation arborescente
 - Ruissel en culture terrain envahi de petite végétation
 - Fils à aménager
 - Chemin à empierrer
 - Clôture
 - Entrée
 - Passage busé
 - Point d'eau

- 22 Mme BASSET Marie
- 25 Mr SANDILLON Jean et Cris
- 26 Mr SANDILLON Jean et Cris
- 30 Mme DERIGNON Marguerite
- 32 CIE CARLAT Pierre
- 33, 43 Mme CHEMY Geneviève
- 34 Mme DURAND Simone
- 35 Mme SANDILLON Sylvia et Cris
- 36 Mr LAR Jean-Paul et Cris
- 37 Mme DUBEAUCLARD Gabrielle
- 38 Mme DERIGNON Marguerite
- 42 Mme MATHIEZ Dorothée
- 43 CIE MATHIEZ Marc