



TRAVAUX CONNEKES REMEMBREMENT

LEGENDE

- ① Hols ou Mur dénivellation inférieure à 0,50m
- ② Hols plus Mur dénivellation inférieure à 0,50m
- ③ Tals avec hols dénivellation supérieure à 0,50m
- ④ Tals sans hols dénivellation supérieure à 0,50m
- ⑤ Chemins à remettre en culture, sans hols ni mur
- ⑥ Chemins à remettre en culture, bordés de hols ou de murs
- ⑦ Fossés
- ⑧ Fossés à aménager
- ▨ Défrichement total ou terrain avec végétation arborecente
- ▤ Terrain en culture terrain enrichi de petite végétation
- ▭ Fils à aménager
- ▭ Chemins d'exploitation à aménager
- Déclivité
- ↗ Dérive
- Passage humide
- Point d'eau

- 21 Mr PINTON Alexandre
- 23 Mme BARRIÈRE Colette
- 24 Mr JEANDEL Philippe
- 25 Mr JEANDEL Philippe
- 26 et 31 Mme BARRIÈRE Colette
- 30 Mr DELARBE Christian
- 32 Mr DELARBE Christian
- 33 Mr TOUTY Jean